



天井仕上りリスト

築年	室名	符合	仕上げ（設計図記載）	仕上げ（目視）	石綿含有	
					有無	根拠
1980	配膳室、下処理室、調理室、倉庫、旧下処理室	①	化粧石綿セメント板張り t 4, 樹脂塗装仕上げ		有	築年度による予想
↑	食品庫	②	化粧石綿セメント板 t 4 目透かし張り		有	↑
↑	外部軒裏	③	有孔石綿セメント板 t 4 目透かし張り、V P 仕上げ		有	調査、分析
?	ボイラー室	④		石綿セメント板（厚、仕上げ不明）	有	築年度による予想
1980	吹き抜き部軒裏	⑤	石綿セメント平板 t 4 目透かし張り、V P 仕上げ		有	↑
1991	トイレ	⑥		化粧石膏ボード t 9. 5（t は想定）	無	廊下天井同類分析
↑	廊下	⑥		化粧石膏ボード t 9. 5（t は想定）	無	廊下天井同類分析
↑	物入れ	⑨		ラワン合板 t 3（t は想定）	無	↑
↑	脱衣室	⑦		浴室用樹脂天井	無	使用用途検索範囲想定
↑	シャワー室	⑦		↑	無	↑
↑	事務室	⑥		化粧石膏ボード t 9. 5（t は想定）	無	廊下天井同類分析
↑	休憩室	⑧		石膏ボード t 9 下地クロス貼り（t は想定）	無	分析
↑	物入れ	⑨		ラワン合板 t 3（t は想定）	対象外	
↑	軒裏	⑩		スレート系有孔ボード		

天井伏図 1:100

有限 会社 岡田建築設計事務所 広島県三次市島郷町1106番地1 TEL (0824) 63-4306 FAX (0824) 63-4314	一級建築士事務所 広島県知事登録 22 (1) 0548号 一級建築士登録 188766号 岡田 治幸	製 図		工事名称 川地小学校給食調理場解体 工事設計図	図名	縮尺	変 更 履 歴		設計年月日
		一級建築士登録 188766号 岡田治幸			天井伏図	1/100			R06.03.15
									図面番号 A-07