

石綿有無に関する調査 ワークシート

階数	部屋名	①一次ポンプ室 外部		(No.)	
		二次調査(現地調査)			
部位	材料名、製品名等	備考	結果	実施サンプリング	結果(レベル)
壁	リシン吹付	改修:履歴不明	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 1) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input checked="" type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
			<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
			<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
			<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

階数	部屋名	③ 便所 外部			(No.)	
		二次調査(現地調査)				
部位	材料名、製品名等	一次調査(書面調査)	現状	予定サンプリング	実施サンプリング	結果(レベル)
壁	リシン吹付	改修履歴不明	結果	AS	AS (No. 2)	結果
			□有り □なし	AS	AS (No. 2)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明
		改修:	□有り □なし	AS	AS (No.)	□レベル1 □レベル2
			□有り □なし	VS	VS (No.)	□レベル3 □無石棉
			根拠:	NS	写真:	□不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名	一次調査(書面調査)			二次調査(現地調査)			結果(レベル)									
			材料名、製品名等	備考	結果	現状	予定サンプリング	備考		実施サンプリング								
屋根	波形スレート板	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明										
									改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明					
														改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明												
							改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明							
												改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明		
																	改修:	□有り □なし □不明 根拠:
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明												
							改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明							
												改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明		
																	改修:	□有り □なし □不明 根拠:
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明												
							改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明							
												改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明		
																	改修:	□有り □なし □不明 根拠:

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用 VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		⑥研修所棟 外部ほか			(No.)	
		一次調査(書面調査)			二次調査(現地調査)			
		材料名、製品名等	備考	結果	現状	予定サンプリング		備考
壁		リシン吹付	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 5) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
鼻先		樹脂リシン吹付	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 6) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
庇裏		リシン吹付	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 7) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
給排水		保温材	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 3) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
換気		パッキン	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 4) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書 HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用 VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

JATI協会 アスベスト有無に関する調査報告書モデル様式(ワークシート)2016.2.1版

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	1, 2階		部屋名	⑤研修所棟 内部1				(No.)
		一次調査(書面調査)			二次調査(現地調査)				
		材料名、製品名等	備考		結果	現状	予定サンプリング	備考	
床		ビニアスタイル	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
巾木		P-巾木	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
壁		大平板	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
"		石こうボード	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
"		フレキシブル板	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
天井		ジプトーン	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
"		大平板	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
"		石こうボード	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	1, 2階		部屋名	⑥研修所棟 内部2				(No.)
		一次調査(書面調査)			二次調査(現地調査)		結果(レベル)		
		材料名、製品名等	備考		結果	現状		予定サンプリング	
天井		耐水石こうボード	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理 写真:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
"		プラスチックボード 木目印刷板	改修:履歴不明	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理 写真:	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
			改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
			改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
			改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
			改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
			改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉
			改修:	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書 HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用 VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		⑦倉庫 外部		(No.)							
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)									
		材料名、製品名等	備考	現状	予定サンプリング		備考	実施サンプリング	結果(レベル)				
壁	波形スレート板	改修:履歴不明	結果	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input checked="" type="checkbox"/> NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input checked="" type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明				
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明				
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明				
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS		<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明				
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明
			改修:							<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 根拠:	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石棉 <input type="checkbox"/> 不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書 HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用 VS:確認用(裏面等) NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		⑧本館 外部ほか			(No.)
		一次調査(書面調査)	二次調査(現地調査)	結果	実施サンプリグ	結果	
壁	リシン吹付	改修:履歴不明	現状	結果	予定サンプリグ	備考	結果
				□有リ □なし	□AS	□AS (No. 12)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
鼻先	リシン吹付	改修:履歴不明	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No. 13)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
庇裏	吹付仕上材	改修:履歴不明	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No. 14)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
給排水	保温材	改修:履歴不明	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No. 8)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
換気	パッキン	改修:履歴不明	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No. 9)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
		改修:	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No.)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
		改修:	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No.)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
		改修:	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No.)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉
		改修:	現状	根拠:	□NS	写真:	□不明
				□有リ □なし	□AS	□AS (No.)	□レベル1 □レベル2
				□不明	□VS	□VS (No.)	□レベル3 □無石棉

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書 HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリグ

AS:分析用 VS:確認用(裏面等) NS:サンプリグ不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	1, 2階		部屋名		⑧本館 内部				(No.)
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)		結果(レベル)				
		材料名、製品名等	備考	結果	現状	予定サンプリング	備考	実施サンプリング	結果	
床		ビニアスタイル	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
壁		塗装	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No. 10) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		塗装	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No. 11) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		石綿板	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
天井		ジブトーン	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		石こうボード	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		大平板	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	

特記事項:
⑧本館

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		⑨駐輪場 外部				(No.)	
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)		結果(レベル)			
		材料名、製品名等	備考	結果	現状		予定サンプリング		備考
壁	波形スレート板	改修:履歴不明	改修:	□有リ □なし	□同左	□AS	石綿含有建材(みなし材)	□AS (No.)	結果 □レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石綿 □不明
				□不明		□VS	として処理	□VS (No.)	
				根拠:		☑NS		写真:	
				□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	
		改修:		□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	
		改修:		□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	
		改修:		□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	
		改修:		□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	
		改修:		□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	
		改修:		□有リ □なし	□同左	□AS		□AS (No.)	
		改修:		□不明		□VS		□VS (No.)	
		改修:		根拠:		□NS		写真:	

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書、HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		⑪車庫 外部				(No.)	
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)		結果(レベル)			
		材料名、製品名等	備考	結果	現状		予定サンプリング		備考
壁		波形スレート板	改修:履歴不明	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS		□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS		□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS		□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS		□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS		□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有リ □なし □不明 根拠:	□同左	□AS □VS □NS		□AS (No.) □VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書・HP c.材料から無含有が明らかかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

JATI協会 アスベスト有無に関する調査報告書モデル様式(ワークシート)2016.2.1版

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	一	部屋名		⑭二次ポンプ室 外部ほか				(No.)
			一次調査(書面調査)			二次調査(現地調査)			
			材料名、製品名等	備考	結果	現状	予定サンプリング	備考	
壁	リシン吹付	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 16) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input checked="" type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
給水	保温材	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input checked="" type="checkbox"/> AS (No. 15) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input checked="" type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	
		改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> AS (No.) <input type="checkbox"/> VS (No.) 写真:	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明	

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書・HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		①⑥実習室兼事務所棟、分析実験室 外部ほか		(No.)	
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)			
		材料名、製品名等	備考	現状	予定サンプリング		実施サンプリング
壁	リシン吹付	改修:履歴不明	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No. 17) VS (No.) 写真: <input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input checked="" type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
庇裏	リシン吹付	改修:履歴不明	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No. 18) VS (No.) 写真: <input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input checked="" type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
壁	リシン吹付	改修:履歴不明	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No. 20) VS (No.) 写真: <input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input checked="" type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
換気	パッキン	改修:履歴不明	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No. 19) VS (No.) 写真: <input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input checked="" type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No.) VS (No.) 写真: <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No.) VS (No.) 写真: <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No.) VS (No.) 写真: <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No.) VS (No.) 写真: <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明
		改修:	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□同左	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	AS (No.) VS (No.) 写真: <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> レベル1 <input type="checkbox"/> レベル2 <input type="checkbox"/> レベル3 <input type="checkbox"/> 無石綿 <input type="checkbox"/> 不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書、HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿含有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	1階		部屋名		⑯実習室兼事務所棟 内部				(No.)
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)		実施サンプリング				
		材料名、製品名等	備考	結果	現状	予定サンプリング	備考	実施サンプリング	結果	
床		ビニアスタイル	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
巾木		塩ビ巾木	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
天井		ゾラライト	改修:H19年改修	□有り □なし □不明 根拠:対策工事済	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		化粧石こうボード	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	2階		部屋名		⑩分析実験室 内部				(No.)
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)		結果(レベル)				
		材料名、製品名等	備考	結果	現状	予定サンプリング	備考	実施サンプリング	結果	
床		長尺塩ビシート	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材) として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		ビニアスタイル	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材) として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
巾木		ソフト巾木	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材) として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
壁		PB (石こうボード)	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材) として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
天井		岩綿吸音板	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材) として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
"		化粧石こうボード	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材) として処理	□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□同左	□ AS □ VS □ NS		□ AS (No.) □ VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明	

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書・HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要

石綿有無に関する調査 ワークシート

部位	階数	部屋名		①ガスボンベ庫 外部				(No.)
		一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)		結果(レベル)		
		材料名、製品名等	備考	結果	予定サンプリング		備考	
壁		リシン吹付	改修:履歴不明	結果 □有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No. 21) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
屋根		波形スレート板	改修:履歴不明	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS	石綿含有建材(みなし材)として処理	AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明
			改修:	□有り □なし □不明 根拠:	□ AS □ VS □ NS		AS (No.) VS (No.) 写真:	□レベル1 □レベル2 □レベル3 □無石棉 □不明

特記事項:

◎判断根拠とした文書の種類

a.国土交通省DB b.メーカーの証明書,HP c.材料から無含有が明らかなもの z.その他(具体的に記載)

◎サンプリング

AS:分析用

VS:確認用(裏面等)

NS:サンプリング不要