


路線名 : 市道西入君67号線  
被災箇所 : 三次市君田町西入君(君田保育所先)  
工事番号 : 7

# 延長写真






路線名 : 市道西入君67号線  
被災箇所 : 三次市君田町西入君(君田保育所先)  
工事番号 : 7

横断写真

ST 0.0  
(終点より)




撮影年月日 令和7年7月28日

路線名 : 市道西入君67号線  
被災箇所 : 三次市君田町西入君(君田保育所先)  
工事番号 : 7

横断写真

ST 4.0  
(起点より)





路線名 : 市道西入君67号線  
被災箇所 : 三次市君田町西入君(君田保育所先)  
工事番号 : 7

横断写真

ST 9.0  
(起点より)

